

工程生態檢核表 維護管理階段附表

M-01 工程生態評析

工程名稱	竹圍漁港臨水環境改善計畫	工程地點/座標	(TWD97)X: 274540.11 Y: 2778627.99	
工程執行機關	桃園市政府農業局	維護管理單位	桃園市政府農業局	
生態評析日期:	110/06/30			
1. 生態團隊組成				
職稱	姓名	負責工作	學歷	專長
亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	宋明儒	現場勘查	碩士	濕地生態調查、陸域生態調查
亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	陳宇翔	現場勘查	學士	陸域生態調查、保育課題研析
2. 棲地生態資料蒐集				
<p>工程點位位於南崁溪下游出海口的竹圍漁港。出海口主要魚種如：鱈魚、鰻魚、午魚、烏魚、鯊魚、等。附近是許厝港溼地保護區範圍，具有豐富的鳥類生態，如：小燕鷗、唐白鷺白頭鶴、東方白鸛、黃鸛、黑面琵鷺、遊隼等。</p> <p>參考文獻：桃園縣政府-桃園縣沿海濕地及機場周邊地區鳥類群聚調查計畫期末修正報告</p>				
3. 棲地影像紀錄				
				
110/06/30/現況照		110/06/30/現況照		
				
110/06/30/現況照(植栽部分)		110/06/30/現況照(植栽部分)		
4. 課題分析與保育措施執行成效				

現勘調查發現此工程區域為竹圍漁港內靠近南岸廣場區的空地，以人造綠地與樹木為主，周遭為住宅區與魚市場人為干擾嚴重，較無生態議題。而附近南崁溪流段有觀察到一些鷺科和鵝類的鳥類，岸邊觀察到水中生態以吳郭魚為主。

1. 現地保留樹木維護尚可，新植植生部分區域有冒出入侵種植物銀合歡，建議維管單位將其移除並加強維護。



2. 區域內部分草坪維護不佳有草皮裸露的情形，建議維管單位加強維護。



3. 本表由生態專業人員填寫。

填寫人員：\_\_\_\_\_陳宇翔\_\_\_\_\_

填寫日期：\_\_\_\_\_110/09/24\_\_\_\_\_

工程生態檢核表 維護管理階段附表

M-01 現場勘查紀錄表

勘查日期	111/04/07	填表日期	111/04/08
紀錄人員	魏正安	勘查地點	(TWD97)X: 274540.11 Y: 2778627.99
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
魏正安	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	生態勘查	

現場勘查意見 提出人員(單位/職稱) 魏正安/生態檢核調查員	處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱) 劉宗承/工程助理
-----------------------------------	--------------------------------



本局現已請廠商進行復原且定期養護。

1. 園區內數棵樹木支架倒塌，面對海右側8棵、面對海的右側草皮上9棵樹生長不良、近紅磚建物生長不良1棵、近紅磚建物走道一棵樹支架倒，危害行人安全、面對海廣場左側7棵樹支架倒塌，請協助復原避免植株倒伏，生長不良請維管單位定期維護澆灌，位置請參照圖片標示。

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植、生態影等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。