

桃園市龍潭區(凌雲里、八德里)污水下水道系統分支管線及用戶接管工程生態檢核表

M-01 維管階段現場勘查紀錄表

勘查日期	112/04/28	填表日期	112/04/28
紀錄人員	黃淇風	勘查地點	(TWD97)X:271612.42 Y:2751347.55
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
黃淇風	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	生態勘查	
現場勘查意見 提出人員(單位/職稱) <u>黃淇風/生態檢核調查</u>		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱) _____	
 <p>工程已於4月初竣工，現聖亭路與中豐新路皆已恢復既有樣貌，由於工區皆位於既有道路上，周圍人為影響大，且施作為下水道接管，無直接接觸到自然生態環境，因此生態檢核多著重於周為樹林或行道樹是否受到干擾，以及是否有污水流入河道，經現勘後，工區周圍行道樹與樹林皆無明顯受工程所影響。 本次現勘無觀察到與工程相關之生態議題，無須回覆。</p>			

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

桃園市龍潭區(凌雲里、八德里)污水下水道系統分支管線及用戶接管工程生態檢核表

M-01 維管階段現場勘查紀錄表

勘查日期	112/07/11	填表日期	112/07/21
紀錄人員	黃淇風	勘查地點	(TWD97)X:271612.42 Y:2751347.55
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
黃淇風	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	生態勘查	
現場勘查意見 提出人員(單位/職稱) <u>黃淇風/生態檢核調查</u>		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱) _____	
<p>本次現勘無觀察到與工程相關之生態議題，無須回覆。</p>  <p>工程已於4月初竣工，現聖亭路與中豐新路皆已恢復既有樣貌，由於工區皆位於既有道路上，周圍人為影響大，且施作為下水道接管，無直接接觸到自然生態環境，因此生態檢核多著重於周為樹林或行道樹是否受到干擾，以及是否有污水流入河道，經現勘後，工區周圍行道樹與樹林皆無明顯受工程所影響。</p>			

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。