

工程生態檢核表 維護管理階段附表

M-01 現場勘查紀錄表

勘查日期	110/10/27	填表日期	110/10/27
紀錄人員	陳宇翔	勘查地點	(TWD97)X:276308.24 Y:2765334.99
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
陳宇翔	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	生態勘查	
現場勘查意見 提出人員(單位/職稱) <u>陳宇翔/生態檢核調查員</u>		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱) <u>水利工程科/工程助理-周志皇</u>	



1. 整體圳道內為三面光無特殊關注物物種與生態議題。



2. 部分保全樹木已恢復但也有部分已死亡，建議往後若有工程進行樹木移植，移植完畢後須確實照顧樹木直到確認樹木已能穩定生長。

回覆現場勘查意見如下：





- 1.河道多處施作固床工及消能設施。
- 2.有關樹木移植部份已恢復亦有死亡，後續將請施工廠商注意移植養護作業。

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植、生態影等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

工程生態檢核表 維護管理階段附表

M-01 現場勘查紀錄表

勘查日期	111/01/10	填表日期	111/01/10
紀錄人員	魏正安	勘查地點	(TWD97) X:276308.24 Y:2765334.99
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
魏正安	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	生態勘查	
駱采維	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	生態勘查	
現場勘查意見 提出人員(單位/職稱) 魏正安/生態檢核調查員		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱) 周志皇(桃園市政府水務局/工程助理)	
 <p>1. 部分保全樹木死亡，建議可以補植原生種樹木，或是媒合他案工程進行樹木移植，移植完畢後應定時澆灌照顧直到確認樹木已能穩定生長。</p>		<p>1. 後續在持續與其他工程進行樹木移植媒合作業。</p>	
 <p>2. 保全樹木雀榕與前次勘查相比業已長出茂密的樹葉，但被槭葉牽牛纏繞影響其生長(葉子黃化)，建議可清除槭葉牽牛。</p>			
		<p>2. 每年汛期前及汛期中皆會辦理河道整理作業，一併在納入定期疏濬派工清理。</p>	



3. 渠道內底質呈灰黑色(缺氧)現場飄散異味、垃圾多，建議維管單位協請環保局加強環境稽查。

3. 垃圾的部份納入汛期前河道整理作業一併處理，後續將建議環保局加強稽查。

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植、生態影等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。