

工程生態檢核表 施工階段附表

C-01 現場勘查紀錄表

勘查日期	110/10/18	填表日期	110/10/20
紀錄人員	宋明儒	勘查地點	(TWD97) X: 281790.47 Y: 2762937.08
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
陳宇翔	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	生態勘查	
現場勘查意見		處理情形回覆	
提出人員(單位/職稱) _____ 宋明儒/生態檢核調查員 _____		回覆人員(單位/職稱) 麒瑞營造股份有限公司/職安人員-戴家銘	
  1. 工地內榕樹群已依前次建議進行警示帶圍繞，然部分樹木周圍仍有堆放工程材料及機具情形，建議改善。		  1. 已改善完成。	
 2. 工地堆置土方皆已依規定鋪設防塵網，值得肯定。			

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植、生態影等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表

工程生態檢核表 施工階段附表

C-01 現場勘查紀錄表

勘查日期	110/12/02(原定 11 月底現勘遇雨順延)	填表日期	110/12/02
紀錄人員	駱采維	勘查地點	(TWD97)X: 281790.47 Y: 2762937.08
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
宋明儒	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	保全對象勘查	
駱采維	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	保全對象勘查	
現場勘查意見 提出人員(單位/職稱) <u>駱采維</u> 亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱) 麒瑞營造股份有限公司 / 現場工程師 <u>賴子強</u>	
 1. C 區內榕樹離建築主體距離過近，恐影響樹木根部生長及有破壞主體結構疑慮，建議移植至合適位置。  2. 除前項建議，目前工區其餘樹木生長情形佳，維護狀況良好。		 1. C 區上圖榕樹非屬本案工程用地範圍內，將與設計監造研商後續排水溝位置後，決定榕樹是否配合移植。  2. C 池移植好榕樹旁臨時便道，蓋防塵網減少揚塵。	



1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

工程生態檢核表 施工階段附表

C-01 現場勘查紀錄表

勘查日期	111/02/25	填表日期	111/03/02
紀錄人員	駱采維	勘查地點	(TWD97)X: 281790.47 Y: 2762937.08
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
陳宇翔	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	生態勘查	
現場勘查意見		處理情形回覆	
提出人員(單位/職稱) 駱采維/生態檢核調查員		回覆人員(單位/職稱) 莊子逸/現場工程師	
			
			
1. 保全樹木皆有設置圍籬等保護措施，惟請保持施工材料與樹木距離，避免影響樹木根部生長。		1. 施工材料已移至距離樹木2公尺以上區域堆置。	

2. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植、生態影等。
3. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
4. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。



工程生態檢核表 施工階段附表

C-01 現場勘查紀錄表

勘查日期	111/03/22	填表日期	111/03/23
紀錄人員	魏正安	勘查地點	(TWD97) X: 281790.47 Y: 2762937.08
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
魏正安	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	生態勘查	
現場勘查意見 提出人員(單位/職稱) 魏正安/生態檢核調查員		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱) 戴家銘(麒瑞營造/職安人員)	
 1. A池環北路東側保全樹木兩棵榕樹周圍有施工器具堆放，建議移開並以警示帶圍繞，避免將土夯實影響植物生長 座標：(TWD97) X:281837.260, Y: 2762872.946  2. C池保全樹木皆有設置圍籬及警示帶或是遠離施工便道，靠近施工便道樹幹也有保護措施，少數保全樹木根部有堆放施工材料，請保持施工材料與樹木距離，避免影響樹木根部生長。		 1. 已移開材料器具並設置圍籬。 座標：(TWD97) X:281837.260, Y: 2762872.946  2. 已保持施工材料與樹木距離，以避免影響樹木根部生長。	

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植、生態影等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。