

同德綠廊環境改善工程生態檢核表

M-01 維護管理階段現場勘查紀錄表

勘查日期	112/06/28	填表日期	112/07/07
紀錄人員	李京樺	勘查地點	(TWD97) X : 280057.01 Y : 2768417.83
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
李京樺	亞磊數研工程顧問有限公司/助理工程師	生態勘查	
現場勘查意見 提出人員(單位/職稱) <u>李京樺/生態檢核調查員</u>		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱) _____	
			
			



1. 大興西路上游工區保全樹木及新植園藝植栽生長狀況尚可，請持續維護。唯南端之保全樹木(台灣欒樹)因鐵絲纏繞，而有莖部發育不良之情形，建議將鐵絲和告示牌移除。

已至現場了解皆已清除完畢



已至現場了解皆已清除完畢






2. 大興西路上游工區完工後缺乏維護管理，現場堆置大量民生廢棄物，河道中似乎有金屬廢棄物，建議清除。



重金屬部分爰請環保局協助處理。



3. 下游中埔一街工區之植栽生長良好，請持續維護。



4. 現勘觀察到附近店家之民生廢水直接流入渠道內，水流呈現綠色，石縫中有白色油污。建議未來鄰近區域計畫可納入污水下水道接管。

污水接管部分後續研議。

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。