

工程生態檢核表 維護管理階段附表

M-01 現場勘查紀錄表

勘查日期	111/04/07	填表日期	111/04/07
紀錄人員	李京樺	勘查地點	(TWD97) X: 280733.32, Y: 2768853.08
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
李京樺	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	生態勘查	
現場勘查意見 提出人員(單位/職稱) 李京樺/生態檢核調查員		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱) 羅月秀(桃園市政府水務局/工程員)	
 <p>1. 動物通道出入口仍被封住，可以考慮使用孔徑較大的水溝蓋，使動物得以進出。</p>		<p>1. 本案已於4月中旬與承攬廠商討論改善方式，並預計於5月中旬進場辦理改善，將留設較大管(孔)徑之出入口。</p>	

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植、生態影等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

在地志工及企業認養

簽署 MOU

由桃園區汴洲里在地志工、水環境巡守隊及社區發展協會等志工以及周邊台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠及永大機電工業股份有限公司在地企業認養，每年可節省維護成本**41.6萬元**。

