

桃園市楊梅區老坑溪幹線排水綠廊環境改善工程 施工階段生態保育/友善措施自主檢查表

表號: 01 檢查日期: 109/10/30 施工進度: 0.67% 預定完工日期: _____

項次	檢查項目	執行結果			非執行期間	執行狀況陳述
		已執行	執行但不足	未執行		
1	老坑溪工程範圍兩側紀錄有數十餘棵大型喬木，已現地拍攝紀錄待後續將以布條標示為保全對象。施工階段應限縮作業範圍，避免保全對象之喬木遭伐除或誤傷。(項目1)	✓				(請附照片)
2	工區範圍鄰近老坑溪河道，施工期間應注意下方水質維護，勿使工區逕流廢水排入下方河川。	✓				(請附照片)
是否發生環境異常狀況? (如有環境異常狀況請通報 工程主辦機關與生態團隊)		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	異常狀況說明： 解決對策：			

施工廠商
單位職稱: 工地主任

姓名(簽章): 林仁隆

監造單位
單位職稱: 工程師

姓名(簽章): 林仁華













