

工程生態檢核表 施工階段附表

C-01 現場勘查紀錄表

勘查日期	110/09/14	填表日期	110/09/30
紀錄人員	陳宇翔	勘查地點	(TWD97)X: 271402.62 Y: 2751232.58
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
陳宇翔	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	生態勘查	
現場勘查意見		處理情形回覆	
提出人員(單位/職稱) 陳宇翔/生態檢核調查員		回覆人員(單位/職稱) 陳尚彬/監造工程師	



1. 新植植生需注意維護並定期澆灌避免植物枯萎死亡。
2. 新植植生盡量選用符合此區域的原生種植物。

1. 每日廠商會對工區新植植生區域檢視及定期澆水。
2. 設計階段已考量, 盡量選用原生種植物。



3. 工區砂土避免使其流入溪流中, 污染溪水。



3. 由於河道內需施作跳石等工項故需在河道填土, 填土後對工區內砂土進行清理, 以避免污染溪水

監造主任 蔡萬春





1. 勘查摘要應與生態環境課題有關, 如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特種有植、生態影響

附錄一、公共工程生態檢核自評表(施工階段)

工程名稱	龍潭大池水質改善及水體環境營造計畫	設計單位	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司		
工程期程	108年6月至110年5月	監造廠商	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司		
主辦機關	桃園市政府環境保護局	營造廠商	泰誠發展營造股份有限公司		
基地位置	地點：桃園市(縣)龍潭區(鄉、鎮、市)上林、中正、上華里(村)_____鄰 TWD97 座標 X: 121.211808 Y: 24.86853099	工程類型	<input type="checkbox"/> 交通、 <input type="checkbox"/> 港灣、 <input checked="" type="checkbox"/> 水利、 <input checked="" type="checkbox"/> 環保、 <input type="checkbox"/> 水土保持、 <input checked="" type="checkbox"/> 景觀、 <input type="checkbox"/> 步道、 <input type="checkbox"/> 其他		
填表人員	 	填表日期	民國109年11月10日		
單位/職稱					
項目	檢查項目	檢查結果		備註說明	
		是	否		
一、專業參與	是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊?以確認生態保育措施實行方案、執行生態評估,以及確認環境生態異常狀況處理原則。	✓			
二、生態保育措施	是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查,確認施工廠商清楚瞭解生態保全對象位置?	✓			
	施工前相關人員是否參與含生態保育措施宣導的環境保護教育訓練?	✓			
	施工計畫書是否納入生態保育措施,說明施工擾動範圍(含施工便道及土方、材料堆置區),並以圖面呈現與生態關注區與生態保全對象之位置?	✓			
	已標註之生態關注區,於施工現場是否有明顯標示?並定期檢視標示是否清晰。	✓			
	已標註之生態保全對象在施工期間是否迴避且狀態完善?	✓			

	生態保育執行狀況是否納入施工期間督導事項?	✓		
	環境生態出現異常狀態時，是否立即停工或向監工單位報備？並進行後續複查及應對行動。	✓		
	施工期間是否持續辦理生態監測？	✓		
三、 民眾參與	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理施工說明會，蒐集、整合並溝通相關意見？	✓		
四、 資訊公開	是否主動將施工計劃書、工程進度、生態檢核追蹤、環境現況等資訊公開？	✓		

附錄一、公共工程生態檢核自評表(施工階段)

工程名稱	龍潭大池水質改善及水體環境營造計畫	設計單位	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司		
工程期程	108年6月至110年5月	監造廠商	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司		
主辦機關	桃園市政府環境保護局	營造廠商	泰誠發展營造股份有限公司		
基地位置	地點：桃園市(縣)龍潭區(鄉、鎮、市)上林、中正、上華里(村)_____鄰 TWD97 座標 X: 121.211808 Y: 24.86853099	工程類型	<input type="checkbox"/> 交通、 <input type="checkbox"/> 港灣、 <input checked="" type="checkbox"/> 水利、 <input checked="" type="checkbox"/> 環保、 <input type="checkbox"/> 水土保持、 <input checked="" type="checkbox"/> 景觀、 <input type="checkbox"/> 步道、 <input type="checkbox"/> 其他		
填表人員	 	填表日期	民國 109 年 10 月 7 日		
單位/職稱					
項目	檢查項目	檢查結果		備註說明	
		是	否		
一、專業參與	是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊?以確認生態保育措施實行方案、執行生態評估，以及確認環境生態異常狀況處理原則。	✓			
二、生態保育措施	是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查，確認施工廠商清楚瞭解生態保全對象位置?	✓			
	施工前相關人員是否參與含生態保育措施宣導的環境保護教育訓練?	✓			
	施工計畫書是否納入生態保育措施，說明施工擾動範圍(含施工便道及土方、材料堆置區)，並以圖面呈現與生態關注區與生態保全對象之位置?	✓			
	已標註之生態關注區，於施工現場是否有明顯標示?並定期檢視標示是否清晰。	✓			
	已標註之生態保全對象在施工期間是否迴避且狀態完善?	✓			

	生態保育執行狀況是否納入施工期間督導事項?	✓		
	環境生態出現異常狀態時，是否立即停工或向監工單位報備？並進行後續複查及應對行動。	✓		
	施工期間是否持續辦理生態監測?	✓		
三、 民眾參與	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理施工說明會，蒐集、整合並溝通相關意見?	✓		
四、 資訊公開	是否主動將施工計劃書、工程進度、生態檢核追蹤、環境現況等資訊公開?	✓		

附錄一、公共工程生態檢核自評表(施工階段)

工程名稱	龍潭大池水質改善及水體環境營造計畫	設計單位	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司		
工程期程	108年6月至110年5月	監造廠商	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司		
主辦機關	桃園市政府環境保護局	營造廠商	泰誠發展營造股份有限公司		
基地位置	地點：桃園市(縣)龍潭區(鄉、鎮、市)上林、中正、上華里(村)_____鄰 TWD97 座標 X: 121.211808 Y: 24.86853099	工程類型	<input type="checkbox"/> 交通、 <input type="checkbox"/> 港灣、 <input checked="" type="checkbox"/> 水利、 <input checked="" type="checkbox"/> 環保、 <input type="checkbox"/> 水土保持、 <input checked="" type="checkbox"/> 景觀、 <input type="checkbox"/> 步道、 <input type="checkbox"/> 其他		
填表人員	鄧秉文 品管組/工程師	填表日期	民國 109 年 9 月 7 日		
單位/職稱					
項目	檢 查 項 目	檢 查 結 果		備 註 說 明	
		是	否		
一、專業參與	是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊?以確認生態保育措施實行方案、執行生態評估,以及確認環境生態異常狀況處理原則。	✓			
二、生態保育措施	是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查,確認施工廠商清楚瞭解生態保全對象位置?	✓			
	施工前相關人員是否參與含生態保育措施宣導的環境保護教育訓練?	✓			
	施工計畫書是否納入生態保育措施,說明施工擾動範圍(含施工便道及土方、材料堆置區),並以圖面呈現與生態關注區與生態保全對象之位置?	✓			
	已標註之生態關注區,於施工現場是否有明顯標示?並定期檢視標示是否清晰。	✓			
	已標註之生態保全對象在施工期間是否迴避且狀態完善?	✓			


	生態保育執行狀況是否納入施工期間督導事項?	✓		
	環境生態出現異常狀態時，是否立即停工或向監工單位報備？並進行後續複查及應對行動。	✓		
	施工期間是否持續辦理生態監測？	✓		
三、 民眾參與	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理施工說明會，蒐集、整合並溝通相關意見？	✓		
四、 資訊公開	是否主動將施工計劃書、工程進度、生態檢核追蹤、環境現況等資訊公開？	✓		

附錄一、公共工程生態檢核自評表(施工階段)

工程名稱	龍潭大池水質改善及水體環境營造計畫	設計單位	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	
工程期程	108年6月至110年5月	監造廠商	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	
主辦機關	桃園市政府環境保護局	營造廠商	泰誠發展營造股份有限公司	
基地位置	地點：桃園市(縣)龍潭區(鄉、鎮、市)上林、中正、上華里(村)_____鄰 TWD97 座標 X: 121.211808 Y: 24.86853099	工程類型	<input type="checkbox"/> 交通、 <input type="checkbox"/> 港灣、 <input checked="" type="checkbox"/> 水利、 <input checked="" type="checkbox"/> 環保、 <input type="checkbox"/> 水土保持、 <input checked="" type="checkbox"/> 景觀、 <input type="checkbox"/> 步道、 <input type="checkbox"/> 其他	
填表人員	郭承文 品管組 / 工程師	填表日期	民國109年8月10日	
單位/職稱				
項目	檢 查 項 目	檢 查 結 果		備註說明
		是	否	
一、專業參與	是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊?以確認生態保育措施實行方案、執行生態評估,以及確認環境生態異常狀況處理原則。	✓		
二、生態保育措施	是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查,確認施工廠商清楚瞭解生態保全對象位置?	✓		
	施工前相關人員是否參與含生態保育措施宣導的環境保護教育訓練?	✓		
	施工計畫書是否納入生態保育措施,說明施工擾動範圍(含施工便道及土方、材料堆置區),並以圖面呈現與生態關注區與生態保全對象之位置?	✓		
	已標註之生態關注區,於施工現場是否有明顯標示?並定期檢視標示是否清晰。	✓		
	已標註之生態保全對象在施工期間是否迴避且狀態完善?	✓		


	生態保育執行狀況是否納入施工期間督導事項?	✓		
	環境生態出現異常狀態時，是否立即停工或向監工單位報備？並進行後續複查及應對行動。	✓		
	施工期間是否持續辦理生態監測?	✓		
三、 民眾參與	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理施工說明會，蒐集、整合並溝通相關意見?	✓		
四、 資訊公開	是否主動將施工計劃書、工程進度、生態檢核追蹤、環境現況等資訊公開?	✓		

附錄一、公共工程生態檢核自評表(施工階段)

工程名稱	龍潭大池水質改善及水體環境營造計畫	設計單位	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	
工程期程	108年6月至110年5月	監造廠商	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	
主辦機關	桃園市政府環境保護局	營造廠商	泰誠發展營造股份有限公司	
基地位置	地點：桃園市(縣)龍潭區(鄉、鎮、市)上林、中正、上華里(村)_____鄰 TWD97 座標 X: 121.211808 Y: 24.86853099	工程類型	<input type="checkbox"/> 交通、 <input type="checkbox"/> 港灣、 <input checked="" type="checkbox"/> 水利、 <input checked="" type="checkbox"/> 環保、 <input type="checkbox"/> 水土保持、 <input checked="" type="checkbox"/> 景觀、 <input type="checkbox"/> 步道、 <input type="checkbox"/> 其他	
填表人員	 00 營造組 / 工程師	填表日期	民國 109 年 7 月 13 日	
單位/職稱				
項目	檢 查 項 目	檢 查 結 果		備註說明
		是	否	
一、專業參與	是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊?以確認生態保育措施實行方案、執行生態評估,以及確認環境生態異常狀況處理原則。	✓		
二、生態保育措施	是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查,確認施工廠商清楚瞭解生態保全對象位置?	✓		
	施工前相關人員是否參與含生態保育措施宣導的環境保護教育訓練?	✓		
	施工計畫書是否納入生態保育措施,說明施工擾動範圍(含施工便道及土方、材料堆置區),並以圖面呈現與生態關注區與生態保全對象之位置?	✓		
	已標註之生態關注區,於施工現場是否有明顯標示?並定期檢視標示是否清晰。	✓		
	已標註之生態保全對象在施工期間是否迴避且狀態完善?	✓		


	生態保育執行狀況是否納入施工期間督導事項?	✓		
	環境生態出現異常狀態時，是否立即停工或向監工單位報備？並進行後續複查及應對行動。	✓		
	施工期間是否持續辦理生態監測?	✓		
三、 民眾參與	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理施工說明會，蒐集、整合並溝通相關意見?	✓		
四、 資訊公開	是否主動將施工計劃書、工程進度、生態檢核追蹤、環境現況等資訊公開?	✓		

附錄一、公共工程生態檢核自評表(施工階段)

工程名稱	龍潭大池水質改善及水體環境營造計畫	設計單位	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司		
工程期程	108年6月至110年5月	監造廠商	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司		
主辦機關	桃園市政府環境保護局	營造廠商	泰誠發展營造股份有限公司		
基地位置	地點：桃園市(縣)龍潭區(鄉、鎮、市)上林、中正、上華里(村)_____鄰 TWD97 座標 X: 121.211808 Y: 24.86853099	工程類型	<input type="checkbox"/> 交通、 <input type="checkbox"/> 港灣、 <input checked="" type="checkbox"/> 水利、 <input checked="" type="checkbox"/> 環保、 <input type="checkbox"/> 水土保持、 <input checked="" type="checkbox"/> 景觀、 <input type="checkbox"/> 步道、 <input type="checkbox"/> 其他		
填表人員		填表日期	民國 109 年 6 月 11 日		
單位/職稱	00 營造 / 工程師				
項目	檢 查 項 目	檢 查 結 果		備 註 說 明	
		是	否		
一、專業參與	是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊?以確認生態保育措施實行方案、執行生態評估,以及確認環境生態異常狀況處理原則。	✓			
二、生態保育措施	是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查,確認施工廠商清楚瞭解生態保全對象位置?	✓			
	施工前相關人員是否參與含生態保育措施宣導的環境保護教育訓練?	✓			
	施工計畫書是否納入生態保育措施,說明施工擾動範圍(含施工便道及土方、材料堆置區),並以圖面呈現與生態關注區與生態保全對象之位置?	✓			
	已標註之生態關注區,於施工現場是否有明顯標示?並定期檢視標示是否清晰。	✓			
	已標註之生態保全對象在施工期間是否迴避且狀態完善?	✓			


	生態保育執行狀況是否納入施工期間督導事項?	✓		
	環境生態出現異常狀態時，是否立即停工或向監工單位報備？並進行後續複查及應對行動。	✓		
	施工期間是否持續辦理生態監測?	✓		
三、 民眾參與	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理施工說明會，蒐集、整合並溝通相關意見?	✓		
四、 資訊公開	是否主動將施工計劃書、工程進度、生態檢核追蹤、環境現況等資訊公開?	✓		

附錄一、公共工程生態檢核自評表(施工階段)

工程名稱	龍潭大池水質改善及水體環境營造計畫	設計單位	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司		
工程期程	108年6月至110年5月	監造廠商	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司		
主辦機關	桃園市政府環境保護局	營造廠商	泰誠發展營造股份有限公司		
基地位置	地點：桃園市(縣)龍潭區(鄉、鎮、市)上林、中正、上華里(村)_____鄰 TWD97 座標 X: 121.211808 Y: 24.86853099	工程類型	<input type="checkbox"/> 交通、 <input type="checkbox"/> 港灣、 <input checked="" type="checkbox"/> 水利、 <input checked="" type="checkbox"/> 環保、 <input type="checkbox"/> 水土保持、 <input checked="" type="checkbox"/> 景觀、 <input type="checkbox"/> 步道、 <input type="checkbox"/> 其他		
填表人員		填表日期	民國 109 年 5 月 6 日		
單位/職稱	品管組/工程師				
項目	檢查項目	檢查結果		備註說明	
		是	否		
一、專業參與	是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊?以確認生態保育措施實行方案、執行生態評估,以及確認環境生態異常狀況處理原則。	✓			
二、生態保育措施	是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查,確認施工廠商清楚瞭解生態保全對象位置?	✓			
	施工前相關人員是否參與含生態保育措施宣導的環境保護教育訓練?	✓			
	施工計畫書是否納入生態保育措施,說明施工擾動範圍(含施工便道及土方、材料堆置區),並以圖面呈現與生態關注區與生態保全對象之位置?	✓			
	已標註之生態關注區,於施工現場是否有明顯標示?並定期檢視標示是否清晰。	✓			
	已標註之生態保全對象在施工期間是否迴避且狀態完善?	✓			

	生態保育執行狀況是否納入施工期間督導事項?	✓		
	環境生態出現異常狀態時，是否立即停工或向監工單位報備？並進行後續複查及應對行動。	✓		
	施工期間是否持續辦理生態監測?	✓		
三、 民眾參與	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理施工說明會，蒐集、整合並溝通相關意見?	✓		
四、 資訊公開	是否主動將施工計劃書、工程進度、生態檢核追蹤、環境現況等資訊公開?	✓		

附錄一、公共工程生態檢核自評表(施工階段)

工程名稱	龍潭大池水質改善及水體環境營造計畫	設計單位	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	
工程期程	108年6月至110年5月	監造廠商	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	
主辦機關	桃園市政府環境保護局	營造廠商	泰誠發展營造股份有限公司	
基地位置	地點：桃園市(縣)龍潭區(鄉、鎮、市)上林、中正、上華里(村)_____鄰 TWD97 座標 X: 121.211808 Y: 24.86853099	工程類型	<input type="checkbox"/> 交通、 <input type="checkbox"/> 港灣、 <input checked="" type="checkbox"/> 水利、 <input checked="" type="checkbox"/> 環保、 <input type="checkbox"/> 水土保持、 <input checked="" type="checkbox"/> 景觀、 <input type="checkbox"/> 步道、 <input type="checkbox"/> 其他	
填表人員		填表日期	民國109年4月7日	
單位/職稱	營造組 / 工程師			
項目	檢 查 項 目	檢 查 結 果		備註說明
		是	否	
一、專業參與	是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊?以確認生態保育措施實行方案、執行生態評估,以及確認環境生態異常狀況處理原則。	✓		
二、生態保育措施	是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查,確認施工廠商清楚瞭解生態保全對象位置?	✓		
	施工前相關人員是否參與含生態保育措施宣導的環境保護教育訓練?	✓		
	施工計畫書是否納入生態保育措施,說明施工擾動範圍(含施工便道及土方、材料堆置區),並以圖面呈現與生態關注區與生態保全對象之位置?	✓		
	已標註之生態關注區,於施工現場是否有明顯標示?並定期檢視標示是否清晰。	✓		
	已標註之生態保全對象在施工期間是否迴避且狀態完善?	✓		


	生態保育執行狀況是否納入施工期間督導事項?	✓		
	環境生態出現異常狀態時，是否立即停工或向監工單位報備？並進行後續複查及應對行動。	✓		
	施工期間是否持續辦理生態監測?	✓		
三、 民眾參與	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理施工說明會，蒐集、整合並溝通相關意見?	✓		
四、 資訊公開	是否主動將施工計劃書、工程進度、生態檢核追蹤、環境現況等資訊公開?	✓		

附錄一、公共工程生態檢核自評表(施工階段)

工程名稱	龍潭大池水質改善及水體環境營造計畫	設計單位	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司		
工程期程	108年6月至110年5月	監造廠商	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司		
主辦機關	桃園市政府環境保護局	營造廠商	泰誠發展營造股份有限公司		
基地位置	地點：桃園市(縣)龍潭區(鄉、鎮、市)上林、中正、上華里(村)_____鄰 TWD97 座標 X: 121.211808 Y: 24.86853099	工程類型	<input type="checkbox"/> 交通、 <input type="checkbox"/> 港灣、 <input checked="" type="checkbox"/> 水利、 <input checked="" type="checkbox"/> 環保、 <input type="checkbox"/> 水土保持、 <input checked="" type="checkbox"/> 景觀、 <input type="checkbox"/> 步道、 <input type="checkbox"/> 其他		
填表人員	郭政 營造組 / 工程師	填表日期	民國 109 年 3 月 9 日		
單位/職稱					
項目	檢查項目	檢查結果		備註說明	
		是	否		
一、專業參與	是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊?以確認生態保育措施實行方案、執行生態評估,以及確認環境生態異常狀況處理原則。	✓			
二、生態保育措施	是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查,確認施工廠商清楚瞭解生態保全對象位置?	✓			
	施工前相關人員是否參與含生態保育措施宣導的環境保護教育訓練?	✓			
	施工計畫書是否納入生態保育措施,說明施工擾動範圍(含施工便道及土方、材料堆置區),並以圖面呈現與生態關注區與生態保全對象之位置?	✓			
	已標註之生態關注區,於施工現場是否有明顯標示?並定期檢視標示是否清晰。	✓			
	已標註之生態保全對象在施工期間是否迴避且狀態完善?	✓			

	生態保育執行狀況是否納入施工期間督導事項?	✓		
	環境生態出現異常狀態時，是否立即停工或向監工單位報備？並進行後續複查及應對行動。	✓		
	施工期間是否持續辦理生態監測?	✓		
三、 民眾參與	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理施工說明會，蒐集、整合並溝通相關意見?	✓		
四、 資訊公開	是否主動將施工計劃書、工程進度、生態檢核追蹤、環境現況等資訊公開?	✓		

附錄一、公共工程生態檢核自評表(施工階段)

工程名稱	龍潭大池水質改善及水體環境營造計畫	設計單位	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司		
工程期程	108年6月至110年5月	監造廠商	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司		
主辦機關	桃園市政府環境保護局	營造廠商	泰誠發展營造股份有限公司		
基地位置	地點：桃園市(縣)龍潭區(鄉、鎮、市)上林、中正、上華里(村)_____鄰 TWD97 座標 X: 121.211808 Y: 24.86853099	工程類型	<input type="checkbox"/> 交通、 <input type="checkbox"/> 港灣、 <input checked="" type="checkbox"/> 水利、 <input checked="" type="checkbox"/> 環保、 <input type="checkbox"/> 水土保持、 <input checked="" type="checkbox"/> 景觀、 <input type="checkbox"/> 步道、 <input type="checkbox"/> 其他		
填表人員		填表日期	民國109年2月10日		
單位/職稱	品質組 / 工程師				
項目	檢查項目	檢查結果		備註說明	
		是	否		
一、專業參與	是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊?以確認生態保育措施實行方案、執行生態評估,以及確認環境生態異常狀況處理原則。	✓			
二、生態保育措施	是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查,確認施工廠商清楚瞭解生態保全對象位置?	✓			
	施工前相關人員是否參與含生態保育措施宣導的環境保護教育訓練?	✓			
	施工計畫書是否納入生態保育措施,說明施工擾動範圍(含施工便道及土方、材料堆置區),並以圖面呈現與生態關注區與生態保全對象之位置?	✓			
	已標註之生態關注區,於施工現場是否有明顯標示?並定期檢視標示是否清晰。	✓			
	已標註之生態保全對象在施工期間是否迴避且狀態完善?	✓			

	生態保育執行狀況是否納入施工期間督導事項?	✓		
	環境生態出現異常狀態時，是否立即停工或向監工單位報備？並進行後續複查及應對行動。	✓		
	施工期間是否持續辦理生態監測？	✓		
三、 民眾參與	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理施工說明會，蒐集、整合並溝通相關意見？	✓		
四、 資訊公開	是否主動將施工計劃書、工程進度、生態檢核追蹤、環境現況等資訊公開？	✓		

附錄一、公共工程生態檢核自評表(施工階段)

工程名稱	龍潭大池水質改善及水體環境營造計畫	設計單位	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司		
工程期程	108年6月至110年5月	監造廠商	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司		
主辦機關	桃園市政府環境保護局	營造廠商	泰誠發展營造股份有限公司		
基地位置	地點：桃園市(縣)龍潭區(鄉、鎮、市)上林、中正、上華里(村)_____鄰 TWD97 座標 X: 121.211808 Y: 24.86853099	工程類型	<input type="checkbox"/> 交通、 <input type="checkbox"/> 港灣、 <input checked="" type="checkbox"/> 水利、 <input checked="" type="checkbox"/> 環保、 <input type="checkbox"/> 水土保持、 <input checked="" type="checkbox"/> 景觀、 <input type="checkbox"/> 步道、 <input type="checkbox"/> 其他		
填表人員	鄧永文 00B組/工程師	填表日期	民國109年1月6日		
單位/職稱					
項目	檢查項目	檢查結果		備註說明	
		是	否		
一、專業參與	是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊?以確認生態保育措施實行方案、執行生態評估,以及確認環境生態異常狀況處理原則。	✓			
二、生態保育措施	是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查,確認施工廠商清楚瞭解生態保全對象位置?	✓			
	施工前相關人員是否參與含生態保育措施宣導的環境保護教育訓練?	✓			
	施工計畫書是否納入生態保育措施,說明施工擾動範圍(含施工便道及土方、材料堆置區),並以圖面呈現與生態關注區與生態保全對象之位置?	✓			
	已標註之生態關注區,於施工現場是否有明顯標示?並定期檢視標示是否清晰。	✓			
	已標註之生態保全對象在施工期間是否迴避且狀態完善?	✓			

	生態保育執行狀況是否納入施工期間督導事項?	✓		
	環境生態出現異常狀態時，是否立即停工或向監工單位報備？並進行後續複查及應對行動。	✓		
	施工期間是否持續辦理生態監測?	✓		
三、 民眾參與	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理施工說明會，蒐集、整合並溝通相關意見?	✓		
四、 資訊公開	是否主動將施工計劃書、工程進度、生態檢核追蹤、環境現況等資訊公開?	✓		

附錄一、公共工程生態檢核自評表(施工階段)

工程名稱	龍潭大池水質改善及水體環境營造計畫	設計單位	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	
工程期程	108年6月至110年5月	監造廠商	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	
主辦機關	桃園市政府環境保護局	營造廠商	泰誠發展營造股份有限公司	
基地位置	地點：桃園市(縣)龍潭區(鄉、鎮、市)上林、中正、上華里(村)_____鄰 TWD97 座標 X: 121.211808 Y: 24.86853099	工程類型	<input type="checkbox"/> 交通、 <input type="checkbox"/> 港灣、 <input checked="" type="checkbox"/> 水利、 <input checked="" type="checkbox"/> 環保、 <input type="checkbox"/> 水土保持、 <input checked="" type="checkbox"/> 景觀、 <input type="checkbox"/> 步道、 <input type="checkbox"/> 其他	
填表人員	鄧 淑 芬	填表日期	民國 108 年 12 月 9 日	
單位/職稱				
項目	檢 查 項 目	檢 查 結 果		備 註 說 明
		是	否	
一、專業參與	是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊?以確認生態保育措施實行方案、執行生態評估,以及確認環境生態異常狀況處理原則。	✓		
二、生態保育措施	是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查,確認施工廠商清楚瞭解生態保全對象位置?	✓		
	施工前相關人員是否參與含生態保育措施宣導的環境保護教育訓練?	✓		
	施工計畫書是否納入生態保育措施,說明施工擾動範圍(含施工便道及土方、材料堆置區),並以圖面呈現與生態關注區與生態保全對象之位置?	✓		
	已標註之生態關注區,於施工現場是否有明顯標示?並定期檢視標示是否清晰。	✓		
	已標註之生態保全對象在施工期間是否迴避且狀態完善?	✓		

	生態保育執行狀況是否納入施工期間督導事項?	✓		
	環境生態出現異常狀態時，是否立即停工或向監工單位報備？並進行後續複查及應對行動。	✓		
	施工期間是否持續辦理生態監測?	✓		
三、 民眾參與	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理施工說明會，蒐集、整合並溝通相關意見?	✓		
四、 資訊公開	是否主動將施工計劃書、工程進度、生態檢核追蹤、環境現況等資訊公開?	✓		

附錄一、公共工程生態檢核自評表(施工階段)

工程名稱	龍潭大池水質改善及水體環境營造計畫	設計單位	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	
工程期程	108年6月至110年5月	監造廠商	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	
主辦機關	桃園市政府環境保護局	營造廠商	泰誠發展營造股份有限公司	
基地位置	地點：桃園市(縣)龍潭區(鄉、鎮、市)上林、中正、上華里(村)_____鄰 TWD97 座標 X: 121.211808 Y: 24.86853099	工程類型	<input type="checkbox"/> 交通、 <input type="checkbox"/> 港灣、 <input checked="" type="checkbox"/> 水利、 <input checked="" type="checkbox"/> 環保、 <input type="checkbox"/> 水土保持、 <input checked="" type="checkbox"/> 景觀、 <input type="checkbox"/> 步道、 <input type="checkbox"/> 其他	
填表人員	張如文	填表日期	民國108年11月12日	
單位/職稱	品管組工程師			
項目	檢查項目	檢查結果		備註說明
		是	否	
一、專業參與	是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊?以確認生態保育措施實方案、執行生態評估,以及確認環境生態異常狀況處理原則。	✓		
二、生態保育措施	是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查,確認施工廠商清楚瞭解生態保全對象位置?	✓		
	施工前相關人員是否參與含生態保育措施宣導的環境保護教育訓練?	✓		
	施工計畫書是否納入生態保育措施,說明施工擾動範圍(含施工便道及土方、材料堆置區),並以圖面呈現與生態關注區與生態保全對象之位置?	✓		
	已標註之生態關注區,於施工現場是否有明顯標示?並定期檢視標示是否清晰。	✓		
	已標註之生態保全對象在施工期間是否迴避且狀態完善?	✓		

	生態保育執行狀況是否納入施工期間督導事項?	✓		
	環境生態出現異常狀態時，是否立即停工或向監工單位報備？並進行後續複查及應對行動。	✓		
	施工期間是否持續辦理生態監測？	✓		
三、 民眾參與	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理施工說明會，蒐集、整合並溝通相關意見？	✓		
四、 資訊公開	是否主動將施工計劃書、工程進度、生態檢核追蹤、環境現況等資訊公開？	✓		

附錄一、公共工程生態檢核自評表(施工階段)

工程名稱	龍潭大池水質改善及水體環境營造計畫	設計單位	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	
工程期程	108年6月至110年5月	監造廠商	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	
主辦機關	桃園市政府環境保護局	營造廠商	泰誠發展營造股份有限公司	
基地位置	地點：桃園市(縣)龍潭區(鄉、鎮、市)上林、中正、上華里(村)_____鄰 TWD97 座標 X: 121.211808 Y: 24.86853099	工程類型	<input type="checkbox"/> 交通、 <input type="checkbox"/> 港灣、 <input checked="" type="checkbox"/> 水利、 <input checked="" type="checkbox"/> 環保、 <input type="checkbox"/> 水土保持、 <input checked="" type="checkbox"/> 景觀、 <input type="checkbox"/> 步道、 <input type="checkbox"/> 其他	
填表人員	 品管組 / 工程師	填表日期	民國 108 年 10 月 16 日	
單位/職稱				
項目	檢 查 項 目	檢 查 結 果		備 註 說 明
		是	否	
一、專業參與	是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊?以確認生態保育措施實行方案、執行生態評估,以及確認環境生態異常狀況處理原則。	✓		
二、生態保育措施	是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查,確認施工廠商清楚瞭解生態保全對象位置?	✓		
	施工前相關人員是否參與含生態保育措施宣導的環境保護教育訓練?	✓		
	施工計畫書是否納入生態保育措施,說明施工擾動範圍(含施工便道及土方、材料堆置區),並以圖面呈現與生態關注區與生態保全對象之位置?	✓		
	已標註之生態關注區,於施工現場是否有明顯標示?並定期檢視標示是否清晰。	✓		
	已標註之生態保全對象在施工期間是否迴避且狀態完善?	✓		

	生態保育執行狀況是否納入施工期間督導事項?	✓		
	環境生態出現異常狀態時，是否立即停工或向監工單位報備？並進行後續複查及應對行動。	✓		
	施工期間是否持續辦理生態監測?	✓		
三、 民眾參與	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理施工說明會，蒐集、整合並溝通相關意見?	✓		
四、 資訊公開	是否主動將施工計劃書、工程進度、生態檢核追蹤、環境現況等資訊公開?	✓		

附錄一、公共工程生態檢核自評表(施工階段)

工程名稱	龍潭大池水質改善及水體環境營造計畫	設計單位	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	
工程期程	108年6月至110年5月	監造廠商	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	
主辦機關	桃園市政府環境保護局	營造廠商	泰誠發展營造股份有限公司	
基地位置	地點：桃園市(縣)龍潭區(鄉、鎮、市)上林、中正、上華里(村)_____鄰 TWD97 座標 X: 121.211808 Y: 24.86853099	工程類型	<input type="checkbox"/> 交通、 <input type="checkbox"/> 港灣、 <input checked="" type="checkbox"/> 水利、 <input checked="" type="checkbox"/> 環保、 <input type="checkbox"/> 水土保持、 <input checked="" type="checkbox"/> 景觀、 <input type="checkbox"/> 步道、 <input type="checkbox"/> 其他	
填表人員	鄧志文	填表日期	民國108年9月13日	
單位/職稱				
項目	檢查項目	檢查結果		備註說明
		是	否	
一、專業參與	是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊?以確認生態保育措施實方案、執行生態評估,以及確認環境生態異常狀況處理原則。	✓		
二、生態保育措施	是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查,確認施工廠商清楚瞭解生態保全對象位置?	✓		
	施工前相關人員是否參與含生態保育措施宣導的環境保護教育訓練?	✓		
	施工計畫書是否納入生態保育措施,說明施工擾動範圍(含施工便道及土方、材料堆置區),並以圖面呈現與生態關注區與生態保全對象之位置?	✓		
	已標註之生態關注區,於施工現場是否有明顯標示?並定期檢視標示是否清晰。	✓		
	已標註之生態保全對象在施工期間是否迴避且狀態完善?	✓		

	生態保育執行狀況是否納入施工期間督導事項?	✓		
	環境生態出現異常狀態時，是否立即停工或向監工單位報備？並進行後續複查及應對行動。	✓		
	施工期間是否持續辦理生態監測?	✓		
三、 民眾參與	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理施工說明會，蒐集、整合並溝通相關意見?	✓		
四、 資訊公開	是否主動將施工計劃書、工程進度、生態檢核追蹤、環境現況等資訊公開?	✓		

附錄一、公共工程生態檢核自評表(施工階段)

工程名稱	龍潭大池水質改善及水體環境營造計畫	設計單位	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	
工程期程	108年6月至110年5月	監造廠商	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	
主辦機關	桃園市政府環境保護局	營造廠商	泰誠發展營造股份有限公司	
基地位置	地點：桃園市(縣)龍潭區(鄉、鎮、市)上林、中正、上華里(村)_____鄰 TWD97 座標 X: 121.211808 Y: 24.86853099	工程類型	<input type="checkbox"/> 交通、 <input type="checkbox"/> 港灣、 <input checked="" type="checkbox"/> 水利、 <input checked="" type="checkbox"/> 環保、 <input type="checkbox"/> 水土保持、 <input checked="" type="checkbox"/> 景觀、 <input type="checkbox"/> 步道、 <input type="checkbox"/> 其他	
填表人員	郭永文 品管組/工程師	填表日期	民國 108 年 8 月 12 日	
單位/職稱				
項目	檢 查 項 目	檢 查 結 果		備 註 說 明
		是	否	
一、專業參與	是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊?以確認生態保育措施實行方案、執行生態評估,以及確認環境生態異常狀況處理原則。	✓		
二、生態保育措施	是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查,確認施工廠商清楚瞭解生態保全對象位置?	✓		
	施工前相關人員是否參與含生態保育措施宣導的環境保護教育訓練?	✓		
	施工計畫書是否納入生態保育措施,說明施工擾動範圍(含施工便道及土方、材料堆置區),並以圖面呈現與生態關注區與生態保全對象之位置?	✓		
	已標註之生態關注區,於施工現場是否有明顯標示?並定期檢視標示是否清晰。	✓		
	已標註之生態保全對象在施工期間是否迴避且狀態完善?	✓		


	生態保育執行狀況是否納入施工期間督導事項?	✓		
	環境生態出現異常狀態時，是否立即停工或向監工單位報備？並進行後續複查及應對行動。	✓		
	施工期間是否持續辦理生態監測？	✓		
三、 民眾參與	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理施工說明會，蒐集、整合並溝通相關意見？	✓		
四、 資訊公開	是否主動將施工計劃書、工程進度、生態檢核追蹤、環境現況等資訊公開？	✓		

附錄一、公共工程生態檢核自評表(施工階段)

工程名稱	龍潭大池水質改善及水體環境營造計畫	設計單位	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司		
工程期程	108年6月至110年5月	監造廠商	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司		
主辦機關	桃園市政府環境保護局	營造廠商	泰誠發展營造股份有限公司		
基地位置	地點：桃園市(縣)龍潭區(鄉、鎮、市)上林、中正、上華里(村)_____鄰 TWD97 座標 X: 121.211808 Y: 24.86853099	工程類型	<input type="checkbox"/> 交通、 <input type="checkbox"/> 港灣、 <input checked="" type="checkbox"/> 水利、 <input checked="" type="checkbox"/> 環保、 <input type="checkbox"/> 水土保持、 <input checked="" type="checkbox"/> 景觀、 <input type="checkbox"/> 步道、 <input type="checkbox"/> 其他		
填表人員	郭永文 品管組/工程師	填表日期	民國108年7月16日		
單位/職稱					
項目	檢查項目	檢查結果		備註說明	
		是	否		
一、專業參與	是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊?以確認生態保育措施實行方案、執行生態評估,以及確認環境生態異常狀況處理原則。	✓			
二、生態保育措施	是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查,確認施工廠商清楚瞭解生態保全對象位置?	✓			
	施工前相關人員是否參與含生態保育措施宣導的環境保護教育訓練?	✓			
	施工計畫書是否納入生態保育措施,說明施工擾動範圍(含施工便道及土方、材料堆置區),並以圖面呈現與生態關注區與生態保全對象之位置?	✓			
	已標註之生態關注區,於施工現場是否有明顯標示?並定期檢視標示是否清晰。	✓			
	已標註之生態保全對象在施工期間是否迴避且狀態完善?	✓			

	生態保育執行狀況是否納入施工期間督導事項?	✓		
	環境生態出現異常狀態時，是否立即停工或向監工單位報備？並進行後續複查及應對行動。	✓		
	施工期間是否持續辦理生態監測?	✓		
三、 民眾參與	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理施工說明會，蒐集、整合並溝通相關意見?	✓		
四、 資訊公開	是否主動將施工計劃書、工程進度、生態檢核追蹤、環境現況等資訊公開?	✓		

附錄一、公共工程生態檢核自評表(施工階段)

工程名稱	龍潭大池水質改善及水體環境營造計畫	設計單位	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司		
工程期程	108年6月至110年5月	監造廠商	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司		
主辦機關	桃園市政府環境保護局	營造廠商	泰誠發展營造股份有限公司		
基地位置	地點：桃園市(縣)龍潭區(鄉、鎮、市)上林、中正、上華里(村)_____鄰 TWD97 座標 X: 121.211808 Y: 24.86853099	工程類型	<input type="checkbox"/> 交通、 <input type="checkbox"/> 港灣、 <input checked="" type="checkbox"/> 水利、 <input checked="" type="checkbox"/> 環保、 <input type="checkbox"/> 水土保持、 <input checked="" type="checkbox"/> 景觀、 <input type="checkbox"/> 步道、 <input type="checkbox"/> 其他		
填表人員	 品管組工程師	填表日期	民國 108 年 6 月 14 日		
單位/職稱					
項目	檢 查 項 目	檢 查 結 果		備註說明	
		是	否		
一、專業參與	是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊?以確認生態保育措施實行方案、執行生態評估，以及確認環境生態異常狀況處理原則。	✓			
二、生態保育措施	是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查，確認施工廠商清楚瞭解生態保全對象位置?	✓			
	施工前相關人員是否參與含生態保育措施宣導的環境保護教育訓練?	✓			
	施工計畫書是否納入生態保育措施，說明施工擾動範圍(含施工便道及土方、材料堆置區)，並以圖面呈現與生態關注區與生態保全對象之位置?	✓			
	已標註之生態關注區，於施工現場是否有明顯標示?並定期檢視標示是否清晰。	✓			
	已標註之生態保全對象在施工期間是否迴避且狀態完善?	✓			

	生態保育執行狀況是否納入施工期間督導事項?	✓		
	環境生態出現異常狀態時，是否立即停工或向監工單位報備？並進行後續複查及應對行動。	✓		
	施工期間是否持續辦理生態監測?	✓		
三、 民眾參與	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理施工說明會，蒐集、整合並溝通相關意見?	✓		
四、 資訊公開	是否主動將施工計劃書、工程進度、生態檢核追蹤、環境現況等資訊公開?	✓		