

新街溪斷面 88 至斷面 89 左岸堤防改善工程生態檢核表

M-01 維護管理階段現場勘查紀錄表

勘查日期	112/06/30	填表日期	112/07/04
紀錄人員	李京樺	勘查地點	(TWD97)X : 273481.76 Y : 2761827.67
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
李京樺	亞磊數研工程顧問有限公司/助理工程師	生態勘查	
現場勘查意見 提出人員(單位/職稱) <u>李京樺/生態檢核調查員</u>		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱) _____	
<p>111年6月</p> 		<p>配合辦理，本年度尚無疏濬工程規劃。</p>	
<p>112年6月</p> 			
<p>觀察到完工後有保留石灘地，且有草本植物覆蓋，河道流態已趨穩定。後續若有疏濬工程，建議考量桃園市水環境改善空間發展藍圖規劃之河道清淤決策評估 SOP 流程，盡量避免擾動底質及濱溪帶。</p>			

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。

3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。