工程生態檢核表 維護管理階段附表

M-01 現場勘查紀錄表

勘查日期	110/12/28	填表日期 110/12/28			
紀錄人員	歷光維	勘查地點 (TWD97)X:273528.682Y:2763604.23			
人員	單位/職稱	參與勘查事項			
駱采維	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	生態勘查			
現場勘查意見		處理情形回覆			
提出人員(單位/職稱)		回覆人員(單位/職稱)_羅月秀(桃園市政府水務局/工程員)			
200		站 来。			







 工區生態恢復情形良好,水岸有白鷺鷥及喜鵲等鳥類 棲息,亦有看到次級消費者螳螂,該區域物種多樣性 豐富,食物網結構穩定。

- 1. 勘查摘要應與生態環境課題有關,如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植、生態影等。
- 2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
- 3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。



2. 河道左側的生物廊道雖有斜坡但材質卻是光滑平整的水泥,動物難以利用。建議可在坡面掛設大孔目的園藝用攀藤網,讓植物可以隨時間生長,連接河岸灘地和周遭生態系,方便小型爬蟲類、兩棲類、節肢動物利用。

2. 感謝委員意見,有關生態廊道部分後續將派工針對生態 廊道刷毛做加強並輔以攀藤網讓周邊生物利用。



3. 河道左側砌石護岸上方的白色水泥牆表面光滑,動物難以橫越之,無法利用河川資源。因此同第2點,建議可每隔一段距離在水泥牆上掛設大孔目的園藝用攀藤網,讓植物可以隨時間生長,連接河岸灘地和周遭生態系,方便小型爬蟲類、兩棲類、節肢動物利用。

3.感謝委員意見,後續將派工每 100 公尺增設攀藤網供周邊 生物利用。

- 1. 勘查摘要應與生態環境課題有關,如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植、生態影等。
- 2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
- 3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

工程生態檢核表 維護管理階段附表

M-01 現場勘查紀錄表

勘查日期	111/03/08	填表日期 111/03/21		
紀錄人員	李京樺	勘查地點 (TWD97)X:273528.682Y:2763604.23		
人員	單位/職稱	參與勘查事項		
魏正安	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	生態勘查		
李京樺	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	生態勘查		
現場勘查意見 提出人員(單位/職稱) 李京樺/生態檢核調查員		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱) <u>焦明彥(桃園市政府水務局/聘用技術師</u>		





1. 河道左岸保全樹木生長良好,樹木基部利用土石包堆疊 而非採水泥包覆,保持樹木根系的透氣性,值得肯定。

1. 感謝委員肯定,後續將持續追蹤土石包植被生長情形。

新街溪福德橋至福州橋(斷面 78.1~86.1)排水改善應急工程生態檢核表

M-01 維護管理階段現場勘查紀錄表

勘查日期	111/06/16	填表日 期	111/06/20	
紀錄人員	魏正安	勘查地點	(TWD97)X: 273528.682Y: 2763604.232	
人員	單位/職稱	參與勘查事項		
魏正安	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查 員	生態勘查 焦明彥/水務局水利工程科/聘用技術師		



感謝委員意見,本局將於汛期後調查河道內草是否阻礙 排水,如雜草生長高度不影響排水,將維持現況,另有 關垃圾卡至漿砌石護岸下方,經查屬石門管理處權管水 門未開啟導致水位較高,後續已通知管理處本於權責卓 處。

1. 施工範圍植生包已長出植被,漿砌石少部分有植物 生長,保全樹木生長良好,建議降低河道除草頻 率,或是除草時維持 10~15 公分高度,不緊貼地皮 除草,讓護岸可逐漸覆蓋滿植被供生物利用。



 河道因連日降雨水位高,漿砌石護岸上有垃圾堆積 及床墊卡住水道,請維管單位於汛期結束後進行河 道清潔。

	床點位(TWD97)X:273468.508Y:2763372	2.319					
<u> </u>	#! / /_	1 45 51 - FT = -	Conductor land	アケイメールにさ	/D	114484-1441	// ALE/
1.	勘查摘要應與生態環境課題有關,如學	E.悲敏.剧.邑、 J	13世景	、珍稀老樹、	保有類動物及	文 特	、生悲影

- 2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
- 3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

新街溪福德橋至福州橋(斷面78.1~86.1)排水改善應急工程生態檢核表

M-01 維護管理階段現場勘查紀錄表

勘查日期	111/09/29	填表日 期	111/09/30	
紀錄人員	魏正安	勘查地 點	(TWD97) X: 273528.682 Y: 2763604.232	
人員	單位/職稱	參與勘查事項		
魏正安	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核 調查員	水務局/聘用技術師/焦明彥		



- 1.敬悉。
- 2.敬悉。

- 1. 左岸植生包已長出茂密植被, 現場可觀察到多種 鳥類在河道活動, 建議持續維持不除草供現地生 物棲息。
- 2. 河道兩側已無6月現勘的垃圾堆積狀況, 請持續維持, 現場無工程造成明顯之生態議題。

- 勘查摘要應與生態環境課題有關,如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、 生態影響等。
- 2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
- 3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。