

工程生態檢核表 維護管理階段附表

M-01 現場勘查紀錄表

勘查日期	111/03/17	填表日期	110/03/21
紀錄人員	李京樺	勘查地點	(TWD97) X : 269853.04 Y : 2763714.70
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
李京樺	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	生態勘查	
現場勘查意見 提出人員(單位/職稱) _____ 李京樺/生態檢核調查員 _____		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱) 水務局/聘用技術師/焦明彥	
 <p>1. 護岸植生生長情形較前次現勘紀錄時佳，生態已逐漸恢復。</p>  <p>2. 道路旁植生過於茂盛，再生長一個月，可能影響行走。建議可以每4個月除一次草。除草範圍為碎石路，不必對右岸植生進行除草。</p>		<p>感謝委員意見，本局將於汛期前後的定期清疏納入辦理，以維護堤後行人行走空間。</p>	

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植、生態影等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

洽溪三芝五號橋下游右岸(斷面129~135-1)排水改善應急工程生態檢核表

M-01 維護管理階段現場勘查紀錄表

勘查日期	111/06/16	填表日期	111/06/20
紀錄人員	魏正安	勘查地點	(TWD97) X: 269853.04 Y: 2763714.70
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
魏正安	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	生態勘查	
現場勘查意見 提出人員(單位/職稱) <u>魏正安/生態檢核調查員</u>		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱) <u>焦明彥/水務局水利工程科/聘用技術師</u>	
 <p>1. 因為連日降雨將河道垃圾沖刷至濱溪帶，建議維管單位於汛期後進行河道內的維護清潔。</p>		<p>感謝委員意見，已請開口契約廠商派員清理河道中垃圾及相關灘地除草作業。</p>	
 <p>2. 植生已覆蓋在步道上影響行走，建議可以每4個月除一次草，除草範圍為碎石路，讓步道順暢即可，河道右岸濱溪帶不需要進行除草。</p>			

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。