

工程生態檢核表 施工階段附表

C-01 現場勘查紀錄表

勘查日期	110/10/18	填表日期	110/10/18
紀錄人員	陳宇翔	勘查地點	(TWD97)X:281494.65 Y:2761003.36
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
陳宇翔	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	生態勘查	
現場勘查意見 提出人員(單位/職稱) <u>陳宇翔/生態檢核調查員</u>		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱): <u>良記營造 / 勞安張經民</u>	
 <p>1. 工區部分裸露地若已完工建議以防塵網覆蓋，避免塵土揚起。</p>  <p>2. 池子周遭建議以圍欄圍起避免施工人員不慎跌落。</p>		 <p>1.工區部分裸露地面已覆蓋防塵網，避免塵土揚起。</p>  <p>2. 池子周遭已使用安全護欄圍起，避免施工人員不慎跌落。</p>	

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植、生態影等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。


工程生態檢核表 施工階段附表

C-01 現場勘查紀錄表

勘查日期	110/11/30	填表日期	110/12/03
紀錄人員	宋明儒	勘查地點	(TWD97)X:281494.65 Y:2761003.36
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
宋明儒	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	生態勘查	
現場勘查意見 提出人員(單位/職稱) 宋明儒/生態檢核調查員		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱) 張經民/良記營造職安人員	



1. 前次現勘檢核建議裸露土堆設置防塵網，本次現勘工區尚有部分土堆未完成設置，建請改善。



本次現勘工區尚有部分土堆未完成設置防塵網，已於110.12.03前工區土堆設置防塵網，改善完成。

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植、生態影等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

工程生態檢核表 施工階段附表

C-01 現場勘查紀錄表

勘查日期	110/12/24	填表日期	110/12/24
紀錄人員	駱采維	勘查地點	(TWD97) X: 281494.65 Y: 2761003.36
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
駱采維	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	生態勘查	
現場勘查意見 提出人員(單位/職稱) <u>駱采維/生態檢核調查員</u>		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱) <u>張經民/良記營造職安人員</u>	
 		 <p>池底土堆已移除，裸露面為底泥固化面層需再覆蓋防塵網。</p>  <p>裸露護坡已設置防塵網，後續護坡待整坡完成會立即覆蓋防塵網。</p>	
<p>1. 仍有部分裸露土堆未設置防塵網，請加強改善。</p>			

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植、生態影等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

工程生態檢核表 施工階段附表

C-01 現場勘查紀錄表

勘查日期	111/01/17	填表日期	111/01/19
紀錄人員	駱采維	勘查地點	(TWD97)X:281494.65 Y:2761003.36
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
駱采維	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	生態勘查	
魏正安	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	生態勘查	
現場勘查意見 提出人員(單位/職稱) <u>駱采維/生態檢核調查員</u>		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱) <u>職安人員張經民</u>	
 <p>1. 建請清除外來入侵種小花蔓澤蘭，現勘發現座標如下： (TWD97)X：268607.71,Y：2718477.53。</p> <p>小花蔓澤蘭清除辦法： 一、通報農業局，由農業局進行清除作業。 二、自行進行清除作業，須注意事項如下： (一)使用人力(物理性)剷除法，建議以手工拔除或鐮刀剷除方式辦理，避免用割草機處理而造成植株碎片四散、反而造成散播。 (二)發現時不分生長階段應隨時進行清除作業，但盡量於每年 10 月花期開始前進行，避免種子大量繁殖。 (三)進行切蔓作業，盡可能貼近地面根際或連根拔除。</p> 		 <p>1.小花蔓澤蘭使用人力(物理性)剷除法，已清除乾淨，連根拔除。</p> 	



2. 工區內無明顯生態異常情形，植生長情形與前次現勘相比更茂密。



2. 工區內無明顯生態異常情形，植生長情形非常茂密。

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植、生態影等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

工程生態檢核表 施工階段附表

C-01 現場勘查紀錄表

勘查日期	111/02/25	填表日期	111/03/02
紀錄人員	駱采維	勘查地點	(TWD97)X:281494.65 Y:2761003.36
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
駱采維	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	生態勘查	
現場勘查意見 提出人員(單位/職稱) <u>駱采維/生態檢核調查員</u>		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱) <u>勞安人員張經民</u>	
  <p>1. 工區目前無重大生態異常情形，建議於鄰近水池處地面鋪設鋼板，避免沙土造成滯洪池內水質混濁。</p>		  <p>1.工區鄰近水池處因目前該路段無車輛行駛，毋須鋪設鋼板，於該路面鋪設防塵網，可避免沙土飛揚，降低揚塵。</p>	

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植、生態影等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

工程生態檢核表 施工階段附表

C-01 現場勘查紀錄表

勘查日期	111/03/22	填表日期	111/03/22
紀錄人員	李京樺	勘查地點	(TWD97)X:281494.65 Y:2761003.36
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
李京樺	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	生態勘查	
現場勘查意見 提出人員(單位/職稱) <u>李京樺/生態檢核調查員</u>		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱) <u>職安人員張經民</u>	
  <p>1. 工區內無明顯生態異常情形, 植生生長情形與前次現勘相比更茂密。</p>		  <p>1.工區內無明顯生態異常情形, 植生生長情形一切正常。</p>	

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關, 如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植、生態影等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。