

工程生態檢核表 施工階段附表

C-01 現場勘查紀錄表

勘查日期	110/10/19	填表日期	110/10/19
紀錄人員	陳宇翔	勘查地點	(TWD97) X: 276693.81 Y: 2763025.45
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
陳宇翔	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	生態勘查	
現場勘查意見 提出人員(單位/職稱) <u>陳宇翔/生態檢核調查員</u>		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱) <u>賴祥歲/專案經理</u>	
 1. 建議於施工便道上鋪設鋼板，避免工程車在行進間揚起塵土造成周遭汙染。		 1. 感謝調查員建議，已改善將施工便道鋪設防塵網，避免塵揚造成汙染。	
			
 2. 工區材料堆方區鄰近樹木移植區，材料堆放時須注意		 2. 材料堆放皆有木棧板墊高，減少影響地貌生長。	

不要依靠在樹幹上或堆放在植物基部，避免影響移植植物生長。	
------------------------------	--

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植、生態影等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

工程生態檢核表 施工階段附表

C-01 現場勘查紀錄表

勘查日期	110/12/02(原定 11 月底現勘遇雨順延)	填表日期	110/12/02
紀錄人員	駱采維	勘查地點	(TWD97)X:281790.47Y:2762937.08
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
宋明儒	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	生態勘查	
駱采維	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	生態勘查	
現場勘查意見 提出人員(單位/職稱) 駱采維 亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱) 宋明儒 宋明儒	
 1. 移植區錫蘭橄欖、36 號垂葉榕、豔紫荊等樹木生長情形不佳，建議移除生長不佳樹木，改善種植密集問題。  2. 該區土質堅硬，建議改善或將周遭物品移動遠離植物主幹 1-1.5 公尺避免影響樹木根部生長及水分攝取。  3. 工務所前移植區尾端榕樹疑似有鞘翅目幼蟲危害，建請委由專業園藝廠商檢視後投藥改善。		 1. 樹木生長不佳已於 111 年 1 月 6 日移除完成。  2. 周遭物品已於 111 年 1 月 6 日吊離植物主幹 1.5 公尺。 3. 榕樹尾端遭病蟲害，經評估後移除改善，避免影響其他植物生長。	

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植、生態影等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

工程生態檢核表 施工階段附表

C-01 現場勘查紀錄表

勘查日期	110/12/24	填表日期	110/12/24
紀錄人員	駱采維	勘查地點	(TWD97)X:276693.81 Y:2763025.45
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
駱采維	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	生態勘查	
宋明儒	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	生態勘查	
現場勘查意見 提出人員(單位/職稱) 駱采維/生態檢核調查員		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱) 宋明儒 駱采維 宋明儒	
 1. 工程內大量樹木新葉呈淺綠，且少部分呈黃化，應是土壤含水量過高或受雨水淋洗作用造成土壤中微量元素缺乏；建議於天氣轉晴時進行硫、鐵等中微量元素補肥。		 1. 已於樹木基部周圍鋪灑肥料。	
 2. 工程物品堆置應與樹木保持至少 1.5 公尺距離，避免影響植株生長。		 2. 已將材料堆置移除，避免影響植株生長。	
 3. 工區水池周邊植物生長情形佳，請持續維持避免工程活動影響植株生長。		3. 感謝調查員指教，將持續維護生態環境。	

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植、生態影等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

工程生態檢核表 施工階段附表

C-01 現場勘查紀錄表

勘查日期	111/02/25	填表日期	111/03/1
紀錄人員	駱采維	勘查地點	(TWD97) X: 276693.81 Y: 2763025.45
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
駱采維	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	生態勘查	
現場勘查意見 提出人員(單位/職稱) 駱采維/生態檢核調查員		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱) 宋子賢 陳芳華	
 1. 工區中布袋蓮已經呈褐色枯萎狀態，雖然布袋蓮屬於外來入侵種且繁殖迅速，但有淨化水質污水防治的功能，建議可以使用圈養的方式限制布袋蓮的生長，或是定期清除控制面積。  2. 暫時堆放的土方可以設置堆置區及施工便道請蓋上防塵布或防塵網，並於工程作業中撒水，以降低揚塵對現地環境之影響，避免砂石飛散影響周圍住戶。		 1. 已將褐色枯萎的布袋蓮撈起曝曬，作為後續有機肥料使用。  2. 暫時堆放的土方已將覆蓋防塵網，避免揚塵影響。	

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植、生態影等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表