

工程生態檢核表 施工階段附表

C-01 現場勘查紀錄表

勘查日期	110/07/20	填表日期	110/07/22
紀錄人員	陳宇翔	勘查地點	(TWD97)X: 277721.08 Y: 2758133.45
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
陳宇翔	亞磊數研工程顧問有限公司/ 生態檢核調查員	生態勘查	
現場勘查意見		處理情形回覆	
提出人員(單位/職稱) <u>陳宇翔/生態檢核調查員</u>		回覆人員(單位/職稱) <u>李豐均/工程助理</u>	
 1. 河道兩側多為農田，建議明確標示工程施作範圍，避免影響周圍農田與動物棲息。  2. 預定工程段下游河道右岸有次生林，以樟樹、構樹、檸檬桉和小葉桑為主，建議於施工時迴避樹林。  3. 完工後不清走河道中原有的石塊，將其鋪設回河道兩旁		1. 增設圍籬及欄杆，將農田及施工範圍做為區隔，並告知施工人員注意生態環境。 2. 遵照辦理，並告知施工人員注意迴避樹林。 3. 遵照辦理。	

可幫助植物復原並提供提供動物在河道中的停棲點。	
-------------------------	--

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植、生態影等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

工程生態檢核表 施工階段附表

C-01 現場勘查紀錄表

勘查日期	110/10/15	填表日期	110/10/15
紀錄人員	陳宇翔	勘查地點	(TWD97) X: 277721.08 Y: 2758133.45
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
陳宇翔	亞磊數研工程顧問有限公司/ 生態檢核調查員		
現場勘查意見 提出人員(單位/職稱) <u>陳宇翔/生態檢核調查員</u>		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱) <u>古偉釗(傳亞營造有限公司/工地負責人)</u>	
 1. 每日施工結束後應以防塵網或帆布將土丘蓋上，避免土砂揚起或流入河道造成汙染。		 1. 收工後派工使用帆布覆蓋土丘。	
 2. 此段雖已大致完，但在行進間還是須注意護岸旁的樹木，避免傷到樹木。		 2. 施工時旁邊拉有警示帶，避免傷害護岸旁樹木	

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植、生態影等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表

工程生態檢核表 施工階段附表

C-01 現場勘查紀錄表

勘查日期	110/12/01(原定 11 月底現勘遇雨順延)	填表日期	110/12/03
紀錄人員	宋明儒	勘查地點	(TWD97) X: 277721.08 Y: 2758133.45
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
宋明儒	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	生態勘查	
現場勘查意見 提出人員(單位/職稱) <u>宋明儒/生態檢核調查員</u>		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱) <u>胡建邦(傳亞營造有限公司/品管工程師)</u>	



- 河道有水燈活動產生之廢棄物，恐破壞生態環境，建請機關派員清除。



- 本案工程大致完工，堤岸旁保全樹木生長良好，並無過度修剪之情事，工區亦無廢棄物堆置值得肯定。



- 河道廢棄物已派工清理完畢。

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表