

新屋事業性海堤海岸保護工改善工程生態檢核表

C-01 施工階段現場勘查紀錄表

勘查日期	113/02/22	填表日期	113/02/23
紀錄人員	陳仕勳	勘查地點	(TWD97)X : 252622.378 Y : 2766525.789 至 X:251650.781 Y:2764867.533
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
陳仕勳	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	生態勘查	
陳柏辰	鼎燁營造股份有限公司/現場工程師	陪同現勘	
現場勘查意見 提出人員(單位/職稱) <u>陳仕勳/生態檢核調查員</u>		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱) _____	
			
			
<p>1. 工程施做及機具移動產生粉塵因海風吹拂造成揚塵並覆蓋周遭防風林，影響其光合作用進行，建議定期灑水減少揚塵。</p>			



2. 工程施作範圍鄰近藻礁，建議施工期間明確標示海岸勿擾區界線，並禁止人員、機具進入，避免機具損害藻礁並降低機具油污流入海中的風險。



3. 舊有破損護岸內有廢棄物露出，敲除舊有護岸時須將廢棄物一併清運避免流入海中。

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。