

工程生態檢核表 施工階段附表

C-01 現場勘查紀錄表

勘查日期	111/03/14	填表日期	111/03/17
紀錄人員	魏正安	勘查地點	(TWD97)X : 280057.01 Y : 2768417.83
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
魏正安	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	生態勘查	
現場勘查意見 提出人員(單位/職稱) 魏正安/生態檢核調查員		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱) 紀政杰(桃園市政府水務局)/助理工程員	



1. 已使用圍籬、插桿或警示帶等標示。

1. 大興西路上游工區保存對象垂落枝幹於施工道路上，建議修剪，避免影響工程車出路及人員安全，保存樹木應於開工前造冊編號紀錄，樹幹予以包覆保護，並以圍籬、插桿或警示帶等標示，施工中避免施工人員及機具誤入傷害並定期拍照記錄檢視，得依需要提出修剪計畫辦理樹木修剪作業。



2. 張貼公告並依現況保留。

2. 大興西路上游工區施工預定草皮地現有一棵台灣欖樹，若不影響施工，建議保存。



3. 南平路到中埔一街施工地點，住家旁植栽多為園藝種，因土地空間與水分不足，且樹近建築物影響住宅安全，建議可清除，樹徑超過20公分樹木(目測有鵝掌藤)可移植至工區適合地區，並請鑑定植栽土地為公有或私有地，若為私有地尊重地主意見，謹慎處理現有植栽。新植植栽部分為園藝種(黃扇鳶尾、美人蕉)，建議可選用原生種，如普刺特草、石斑花、華八仙。



3. 現況圍牆已拆除，園藝植物已通知居民搬走。



4. 菜堂箱涵無地面上的施作，並以現有廟的入口及人孔蓋設施出入及遮料，無明顯生態議題。

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植、生態影等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

工程生態檢核表 施工階段附表

C-01 現場勘查紀錄表

勘查日期	111/06/21	填表日期	111/06/22
紀錄人員	李京樺	勘查地點	(TWD97)X : 280057.01 Y : 2768417.83
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
李京樺	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	生態勘查	
	監造單位	生態勘查	
	施工單位	生態勘查	
現場勘查意見 提出人員(單位/職稱) <u>李京樺/生態檢核調查員</u>		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱) <u>紀政杰/水務局水利工程科/助理工程員</u>	
 <p>1. 大興西路上游工區保全樹木旁之雜物和垃圾皆已移除，作為值得肯定。</p>		<p>2. 已通知廠商用防塵布蓋住，避免泥沙污染一旁排水。</p>	
 <p>2. 保全樹木之臺灣欒樹生長良好，土方若非馬上需要使用，建請覆蓋防塵布，。</p>			

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

工程生態檢核表 施工階段附表

C-01 現場勘查紀錄表

勘查日期	111/07/15	填表日期	111/07/18
紀錄人員	宋明儒	勘查地點	(TWD97)X : 279657.25 Y : 2767630.56
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
黃怡綾	桃園市政府水務局水工科/副工程司	工程督導現地勘查	
林冠宇	崇峻工程顧問有限公司/技師	工程督導現地勘查	
周耀河	源鑫營造有限公司/工地主任	工程督導現地勘查	
宋明儒	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	工程督導現地勘查	
現場勘查意見 提出人員(單位/職稱) <u>宋明儒/生態檢核調查員</u>		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱) <u>紀政杰/水務局水工科助理工程員</u>	
<p>1. 通學步道對側牆面上有構樹及苦楝等先驅喬木幼苗生長，建議辦理清除作業避免影響牆面結構。</p>  <p>2. 通學步道鋪面預計採用植草磚增加綠覆面積，惟預定鋪面處有碎水泥塊堆積，建請清除避免水泥塊釋放鹼性造成後續草籽生長不佳。</p> 		<p>已通知承商本科配合辦理</p>	

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

同德綠廊環境改善工程生態檢核表

C-01 施工階段現場勘查紀錄表

勘查日期	111/08/18	填表日期	111/08/19
紀錄人員	李京樺	勘查地點	(TWD97)X : 280057.01 Y : 2768417.83
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
李京樺	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	生態勘查	
張壯文	崇峻工程顧問有限公司/工程師	會同現勘	
蘇相炎	源鑫營造有限公司/品管人員	會同現勘	
現場勘查意見		處理情形回覆	
提出人員(單位/職稱) 李京樺/生態檢核調查員		回覆人員(單位/職稱) 紀政杰/水務局助理工程師	
 <p>1. 大興西路上游工區即將完工，保全樹木旁之柵欄已撤除，但為了避免誤傷保全樹木，建議在完工前仍須拉設警示帶。</p>  <p>2. 中埔一街工區之土方建議覆蓋防塵網，以降低空氣及逕流水污染。</p>		<p>轉達施工廠商，配合改善。</p>	

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

同德綠廊環境改善工程生態檢核表

C-01 施工階段現場勘查紀錄表

勘查日期	111/09/19	填表日期	111/09/21
紀錄人員	魏正安	勘查地點	(TWD97)X : 280057.01 Y : 2768417.83
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
魏正安	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	生態勘查	
紀政杰	水務局/助理工程師	會同現勘	
張壯文	崇峻工程顧問有限公司/工程師	會同現勘	
蘇相炎	源鑫營造有限公司/主任	會同現勘	
現場勘查意見 提出人員(單位/職稱) <u>魏正安/生態檢核調查員</u>		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱) <u>水務局/助理工程師紀政杰</u>	
 <p>大興西路上游工區保全樹木遮擋路燈照明，與施工廠商現場確認小幅度修剪部分枝葉，修剪方式請參考桃園市政府工務局【樹木植栽設計施工手冊】。</p>		<p>已通知承商處理。</p>	

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。