

工程生態檢核表 施工階段附表

C-01 現場勘查紀錄表

勘查日期	111/06/23	填表日期	111/06/24
紀錄人員	李京樺	勘查地點	(TWD97)X: 264171.3280 Y: 2755513.5190
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
李京樺	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	生態勘查	
現場勘查意見 提出人員(單位/職稱) 李京樺/生態檢核調查員		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱) 林倍弘(桃園市政府水務局水利工程科/幫工程司)	
 		1. 右岸非工程範圍，灘地植被保全。 2. 大面積裸露地覆蓋鋼板、草蓆或稻草，土方覆蓋防塵網，避免揚塵，降低泥沙對下游的影響。 3. 護岸施作時採半半施工，施工側水流隔開避免工程施作時泥沙流入下游。	
1. 工區右岸灘地和護岸植被已被清除，右岸非工程範圍，建請留意灘地植被保全。除了維持生物的棲地之外，植物也有助於固定護岸土壤，降低河水侵蝕護岸的強度。 2. 大面積裸露地建請覆蓋鋼板、草蓆或稻草，土方需覆蓋防塵網，避免揚塵，降低泥沙對下游的影響。 3. 護岸施作時建議採半半施工，將施工側水流隔開避免工程施作時泥沙流入下游。			

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。